## A2 - località COSTA

**Mappale 343** foto 1

**Nuovo Edificio o in buone condizioni.**

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare

foto 1



## A2 - località COSTA

**Mappale 347 e 348** foto 2 e 3

**Manutenzione straordinaria.**

L'edificio non è stato completato.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O)

foto 2



foto 3



## A2 - località COSTA

**Mappale 350** foto 4

**Manutenzione straordinaria.**

Dalla “schedatura nuclei storici” del P.R.G. ‘99 si sa che l’edificio ha subito diverse ristrutturazioni non consone alla tipologia convenzionale al luogo (ringhiere, coperture, serramenti)

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione intonaci in caso di manutenzione straordinaria (E) e tinteggiatura
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O)
Conservazione ballatoi – balconate – poggioli lignei (A)
Sostituzione ringhiera (R)

foto 4



## A2 - località COSTA

**Mappale 350** foto 5

**Edificio recentemente ristrutturato.**

foto 5



## A2 - località COSTA

**Mappale 121** foto 6 e 7

**Edificio recentemente ristrutturato.**

Possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione nel passaggio





foto 6



foto 7

## A2 - località COSTA

**Mappale 348** foto 8

**Edificio recentemente ristrutturato.**

Box auto realizzato nel rispetto del P.R.G. '99

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciate da tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O).
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)

foto 8



## A2 - località COSTA

**Mappale 122** foto 9 e 10

**Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia**

Edificio che necessita di una manutenzione straordinaria nella sua totalità.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Conservazione del terrazzo ligneo o comunque sostituzione con tipologia che richiama l'originaria (B).
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Mantenimento della tipologia del serramento (P)
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)

foto 9



foto 10



## A2 - località COSTA

**Mappale 124** foto 11

**Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia**

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Mantenimento della tipologia del serramento (P)
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)

foto 11



## A2 - località COSTA

**Mappale 351** foto 12

**Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia**

L'abitazione di tipo agricolo risulta, come già nel P.R.G. '99, abitata. Presenta degrado delle facciate riguardante l'intonaco.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Manutenzione scala esterna (G)

foto 12



## A2 - località COSTA

**Mappale 125 e 618** foto 13

**Nuovo Edificio o in buone condizioni.**

Il mappale 125 è stato ristrutturato nel 1994; non sono adatte la zoccolatura e la copertura, dove al posto dell'usuale manto in coppi il manto è stato realizzato in tegole marsigliesi.

foto 13



## A2 - località COSTA

**Mappale 126** foto 14

**Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia**

Edificio che necessita di una manutenzione straordinaria nella sua totalità. Parzialmente invaso da vegetazione.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Mantenimento della tipologia del serramento (P)
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)

foto 14

