A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 642 foto 1 e 2

Manutenzione straordinaria.

L'edificio non è stato completato.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare

foto 1



foto 2



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 157 e 737 foto 3

Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 3



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 168 e 169 foto 4

Edificio recentemente ristrutturato.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altro di materiale idoneo in caso di manutenzione straordinaria (O)

foto 4



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 170 foto 5 e 6

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Abitazione agricola, adibita a rustico per la quale sarebbe necessario il recupero con il mantenimento degli elementi tradizionali.
E' stata sostituita la recinzione.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Sostituzione serramenti con altro di materiale idoneo in caso di manutenzione straordinaria (O)

foto 5



foto 6



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 167 foto 7

Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altri di materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 7



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 167 foto 8 e 9

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altri di materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 8



foto 9



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 705 foto 10 e 11

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Le indicazioni del P.R.G. '99 sono state parzialmente rispettate: è stata demolito tamponamento piano terra ed è stata sostituita soletta fienile con nuova soletta in legno; è stata riordinata l'area antistante il fronte sud.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altri di materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 10



foto 11



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 705 foto 12

Edificio recentemente ristrutturato.

Le indicazioni del P.R.G. '99 sono state rispettate: si osserva il rifacimento della colorazione degli esterni.

foto 12



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 720 e 166 foto 13 e 14

Edificio recentemente ristrutturato.

Punti da considerare per eventuale intervento (fronte nord):
Sostituzione serramenti con altri di materiale idoneo (O)

foto 13



foto 14



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 166 foto 15

Edificio recentemente ristrutturato.

Punti da considerare per eventuale intervento (fronte nord):
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 15



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 164 foto 16, 17 e 18

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Mantenimento scala esterna (G)
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 16



foto 17



foto 18



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 652 foto 19

Edificio in buone condizioni

foto 19



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 161 foto 20 e 21

Edificio recentemente ristrutturato.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare

foto 20



foto 21



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 648 foto 22

Edificio recentemente ristrutturato.

foto 22



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 162 foto 23

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Manufatto agricolo da uniformare alla tipologia del nucleo storico mediante rimozione della pannellatura esistente e realizzazione di muratura con copertura a falda

Punti da considerare per eventuale intervento:
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra

foto 23



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 649 foto 24

Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare

foto 24



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 649 foto 25

Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare o ripristinare la pietra
Manutenzione scala esterna (G)

Mappale 649 foto 26


Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare

foto 25



foto 26



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 174 foto 27

Edificio recentemente ristrutturato.

Casa di civile abitazione con annesso piccolo manufatto.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Coloritura esterna e installazione recinzione

foto 27



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 178 foto 28

Edificio sul quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Coloritura esterna
Tamponamento di veranda da rimuovere o sostituire con materiali idonei (L).

foto 28



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 185 e 651 foto 29

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O)
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare

foto 29



A5 – località VERCIOGLIO

Mappale 180 e 719 foto 30 e 31

Edificio in buone condizioni.

foto 30



foto 31

