A1 - località PIANI

Mappale 353 foto 1

Edificio recentemente ristrutturato

L'immobile è stato oggetto di opere in congruenza con le indicazioni del P.R.G. '99. Tra gli interventi realizzati si osserva la tinteggiatura della facciata.

foto 1



A1 - località PIANI

Mappale 354 foto 2

Edificio recentemente ristrutturato

L'immobile è stato oggetto di opere di manutenzione straordinaria in congruenza con le indicazioni del P.R.G. vigente. Tra gli interventi realizzati si osserva il rifacimento dell'intonaco in facciata e la relativa tinteggiatura.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Sostituzione porta d'accesso con altro materiale idoneo (O).

foto 2



A1 - località PIANI

Mappale 835 e 352 foto 3

Manutenzione straordinaria.

Manufatti da integrare nel contesto del nucleo A1.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciate da intonacare (H) e da tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O).

M. 835 ⇩ **M. 352** ⇩

foto 3



A1 - località PIANI

Mappale 361 foto 4

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Sono stati eseguiti interventi nell'ultimo decennio. E' stata rifatta la copertura ed il vecchio manto sostituito con un manto in lamiera; è stata mantenuta la struttura in legno. L'apertura sul prospetto ovest è stata ampliata ed è stato inserito un portone.
E' stato eseguito il risanamento dei giunti in alcune porzioni del prospetto ovest, nel prospetto nord è stata tamponata l'apertura del piano terra.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciate da intonacare (H) e da tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O).
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)


Mappale 366 foto 4

Manutenzione straordinaria.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O).

M. 361 M. 366

foto 4



A1 - località PIANI

Mappale 359 foto 5

Edificio recentemente ristrutturato

L'immobile è stato oggetto di opere di manutenzione straordinaria in congruenza con le indicazioni del P.R.G.'99.

foto 5



A1 - località PIANI

Mappale 360 – 378 – 379 – 380 foto 6

Edificio recentemente ristrutturato

Gli immobili rientrano nella sezione degli edifici per i quali è possibile eseguire manutenzione straordinaria.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare (Mappale 360)

foto 6



A1 - località PIANI

Mappale 362 foto 7

Edifici sui quali è obbligatoria la ristrutturazione edilizia

Mappale 362, attualmente i locali dell'immobile sono adibiti a ricovero attrezzi e necessitano di una ristrutturazione edilizia.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciate da intonacare (H) e da tinteggiare
Sostituzione serramenti con altro materiale idoneo (O).
Mantenimento tipologia tetto con manto di copertura in coppi (Q)

M. 362 ⇩ **M. 361** ⇩

foto 7



A1 - località PIANI

Mappale 369 - foto 8

Edificio recentemente ristrutturato.

L'edificio risulta ristrutturato.
Si osserva una riduzione sul lato strada rispetto al catastale '99. L'entità dell'intervento è individuabile con l'attuale mappale 369.

foto 8



A1 - località PIANI

Mappale 384 foto 9

Edificio recentemente ristrutturato

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare

foto 9



A1 - località PIANI

Mappale 382 foto 10

Edificio recentemente ristrutturato

foto 10



A1 - località PIANI

Mappale 834 foto 11

Nuovo Edificio o in buone condizioni

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da tinteggiare

foto 11



A1 - località PIANI

Mappale 388 foto 12

Nuovo Edificio o in buone condizioni

foto 12



A1 - località PIANI

Mappale 376 foto 13

Manutenzione straordinaria.

Punti da considerare per eventuale intervento:
Facciata da intonacare (H) e tinteggiare

foto 13

