




SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

POZZI PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE AI SENSI DEL D.LGS 152/06

▲ < 2 SUPERAMENTI CSC

▲ >= 2 SUPERAMENTI CSC

BACINI IDROGRAFICI

Sito in bonifica	Localizzazione	Parametro più critico	Concentrazione indicativa (µg/l)
1	Via Stalingrado, Cairo M.tte	1,1-dicloroetilene	0,4
		1,2,3-tricloropropano	0,2
		1,2-dicloroetano	37
		1,2-dicloropropano	8,9
		Cloruro di vinile	1,9
		Tetracloroetilene	5
		Tricloroetilene	9
2	Via Stalingrado, Cairo M.tte	Cloruro di Vinile	1,2
		1,1 Dicloroetilene	1,9
		Tricloroetilene	59
		1,2 Dicloropropano	0,7
3	Via Stalingrado, Cairo M.tte	Tetracloroetilene	250-1000
4	Loc. Barraccamenti, Cairo M.tte	Diclororometano	16

ARPAL

DIFFUSIONE ORGANOCLORURATI NELLE ACQUE SOTTERRANEE
ANALISI DATI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE
E PROCEDIMENTI DI BONIFICA
- BACINO F. BORMIDA -
PROVINCIA SAVONA

DATA:NOVEMBRE 2013 *scala 1:25.000* *TAV 7*