



LOCALITA': Comune di Borghetto S.S. località Primosole	SONDAGGIO: S1- muro base scarpata
COMMITTENTE: Comune di Borghetto S. Spirito	QUOTA: 10 m s.l.m.
IMPRESA: Geognostica Imperia	DATA: 13-14 maggio 2002
PERFORAZIONE: rotazione carotaggio continuo - 5° inclin. su orizzontale	REDATTORE: Dott. Geol. Carlo Civelli

DESCRIZIONE E NOTE	LITOLOGIA	PROF M	H_2O	R.Q.D.	CAMPIONI
terreno di riporto retrostante muro - ghiaie sabbie e limi poco compatti		0 1			
roccia fortemente alterata - ghiaie in matrice rossastra argillosa		2 3			
roccia alterata e fortemente fratturata		4		<25%	
roccia fratturata calcari scistosi e brecce intraformazion.		5		40%	
		6			