

Il valore di coesione zero attribuito al detrito di copertura è assolutamente cautelativo in quanto l'umidità naturale e lo stato di compattazione naturale del terreno conferiscono allo stesso un leggero comportamento coesivo.

Si riportano di seguito i tabulati delle prove penetrometriche effettuate:

S.P.T. 1



S.P.T.2



ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA
Dott. Geol. BRUNO ZECCHI
A.P. n° 380
data iscr. 04.09.97