

Versanti in condizioni di stabilità da medio ad elevato
Versanti in roccia in buone condizioni di conservazione e stabilità da basso a medio
Versanti in roccia in mediocri condizioni di conservazione e stabilità da basso a medio
Versanti in roccia in cattive condizioni di conservazione e stabilità da basso a medio
Versanti in coltre con stabilità da basso a medio
Versanti in coltre potenzialmente instabili
Fenomeni franosi in atto
Elementi geomorfologici puntuali indicativi di instabilità
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI VADO LIGURE
PIANO URBANISTICO COMUNALE
PROGETTO DEFINITIVO STRUTTURA DEL PIANO
PROGETTISTI:
STUDIO GAP ASSOCIATI
ARCH. ALESSANDRO VERONESI responsabile del procedimento
CONSULENTI:
GEOLOGO OTELLO BRAGANTINI
AGRONOMO PAOLO CAVIGLIA
TAV. 29
DESCRIZIONE FONDATIVA:
CARTA DELLA DINAMICA DEI VERSANTI
SCALA: 1:10.000
DATA: DICEMBRE 2011