


Versanti in condizioni di stabilità da media ad elevata

SR1 Versanti in roccia in buone condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media

SR2 Versanti in roccia in mediocri condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media

SR3 Versanti in roccia in cattive condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media

SR4 Versanti in roccia conglomeratica con stabilità da bassa a media

SC1 Versanti in coltre con stabilità da bassa a media

SC2 Versanti in coltre potenzialmente instabili

SF Fenomeni franosi in atto

Elementi geomorfologici puntuali indicatori di instabilità

PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI VADO LIGURE

PIANO URBANISTICO COMUNALE
PROGETTO PRELIMINARE STRUTTURA DEL PIANO 2008

PROGETTISTI:

STUDIO GAP ASSOCIATI:
Federica Alcozer, Marina Bassi, Maurizio Cazzulo, Laura Cosimo e Simona Gabrielli

con **ARCH. VALENTINO PIERANTONI**

ARCH. NICOLO' CAMPORA
ING. GIOVANNI CIARLO

ARCH. GIOVANNA MACARIO responsabile del procedimento

CONSULENTI:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
ARCH. ADRIANO MAGLIOCCO responsabile sostenibilita' ambientale

GEOLOGO FILIPPO CARIERI competenze geo-ambientali

AGRONOMO PAOLO CAVIGLIA competenze agro-ambientali

TAV. 29

DESCRIZIONE FONDATIVA:
CARTA DELLA DINAMICA DEI VERSANTI

SCALA : 1:10.000
DATA : LUGLIO 2008