PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v002

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 4-4A

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione: Scala interna

N piani FT: 3 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 5

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Costruito su sedime storico

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v003

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 5-7

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente abitato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Costruito su sedime storico

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v004

Località: Villatalla

Via/Piazza:

ID_catastale 0005 B

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale: Luogo di culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v005

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 9-10

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala interna

N piani FT: 4 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente abitato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Costruito su sedime storico

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v006

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 12

ID_catastale 0005 B

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: N piani IoS: Sottotetto N Totale livelli:

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v007

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 11-14

ID_catastale 0005 B

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Corte agricola

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note: Parzialmente diruto

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v008

Località: Villatalla

Via/Piazza:

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione: Scala interna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v009

Località: Villatalla

Via/Piazza:

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione: Scala interna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v010

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 13A

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v011

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 15

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica mappale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v012

Località: Villatalla

Via/Piazza:

ID_catastale 0005 B

Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica mappale


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db002

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 28

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Bagno esterno su terraz

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

v001

Località: Villatalla

Via/Piazza: Borgata Villatalla 1-3

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db001

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Piazza San Michele 1 - Corso Europa 30

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db003

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 28 A-26-24

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db004

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 2

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db005

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 22

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db006

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 20-18

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui: Veranda esterna

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db007

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 1

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db008

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 16-14-12-10

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui: Edificio annesso e ampli

intervento: a

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db009

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 8

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui: Manica di collegamento

intervento: d

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db010

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 6

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui: Placcaggio facciata

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db011

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 6A

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db012

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 4

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db013

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 3-5-7-9

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db014

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 13-15

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db015

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 17-19

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db016

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 21-23

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Ristorazione

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ristorazione

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db017

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db018

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 25-27-29-31-33-35

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db019

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 37-37A-39-39A

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db020

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Corso Europa 41-43

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db021

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Piazza San Michele 2-3-4

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Canonica

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Edificio annesso su sagr

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db022

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Piazza San Michele

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Luogo di culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db023

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 1-3-5

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db024

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 7-9

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi e attrezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db025

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 13

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db026

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 15

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db027

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 15A

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui: Tettoie

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db028

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 17

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Corpo aggiunto

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db029

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 19-19A-21

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db030

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 27-29-31-33

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db031

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Tettoia

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db032

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 35

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db033

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 37

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db034

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 37A

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db035

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 39-41-43

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db036

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 24

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Comprende mappale 00038

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db037

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 22-20

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db038

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 18

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db039

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 3

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db040

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 5

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Edificio artigianale Officina

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db041

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db042

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 9-11

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Comprende mappale 00269

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db043

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 15

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db044

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 18

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db045

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via della Roggia 2D

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db046

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 6-6A-6B

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db047

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 16

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Tettoia a prolungament

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db048

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 14-12

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db049

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 12-10

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db050

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 8

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente abitato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db051

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 6C

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db052

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 4

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db053

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 8-6

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente abitato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Su sedime storico

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db054

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 10

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db055

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 16

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db056

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db057

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 4

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db058

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio 2

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db059

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 3

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio abitato periodicame Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db060

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 5

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Luogo di culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui: Portico di ingresso

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db061

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 9

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db062

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 11

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db063

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a schiera

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio abitato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db064

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio abitato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db065

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 23-23A-25-25A

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db066

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via della Roggia 5

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db067

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via della Roggia

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db068

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 27

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db069

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 31

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db070

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 35

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db071

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db072

Località: Diano Borello

Via/Piazza:

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db073

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db074

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via della Roggia 4D

ID_catastale 0005 B

Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db076

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 2

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db077

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Con annessa pertinenza storica

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db078

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 2B

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da190

Località: Borgata Rissi

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da191

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Rivoli

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e002b

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Canonica

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Canonica

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e004b

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 16

ID_catastale 0002 A

Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e012b

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 13

ID_catastale 0002 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Serramenti azzurri

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e072

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Villa Costa

ID_catastale 0002 A

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e073

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Villa Costa

ID_catastale 0002 A

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e074

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Villa Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e032b

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Benedetto 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Lamiera

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e075

Località: Diano Evigno

Via/Piazza:

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Prefabbricazione

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e002

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Parrocchiale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e003

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e004

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 16

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e005

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 14

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Stuccature in cemento,

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e006

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 12

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Stuccature in cemento

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e007

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Non segnalato in mappa

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e008

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Non segnalato in mappa

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e009

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 10

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui: Mancanza tinta e finitur

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e010

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Cantina, Fondo

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Verificare a quale mappale sia graffato

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e011

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 17

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 2 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Tinta, terrazzo

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e012

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 15

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Serramenti azzurri

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e014

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 11

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Stuccature in cemento, t

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e015

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 21

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casolare isolato

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Stuccature in cemento,

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e016

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricoveri mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e017

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Tinteggiatura, comignol

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e018

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 1

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio abitato periodicame Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e019

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 1A-1B

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e020

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 3

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra e Cemento

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e021

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 7

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui: Intonaco, cantonali a vis

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e022

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 9

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui: Tinteggiatura

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e023

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 8A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Terrazzo, persiane, barb

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e024

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 8

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Zoccolatura esterna

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e025

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui: Colore serramenti

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e026

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 4

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui: Terrazzo, canna fumaria,

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e027

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e028

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 4

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Edificio ricettivo

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Bar Ristorante

Destinazione accessoria: Camere - Magazzino

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e029

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Villa Costa 4

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui: Veranda, comignolo

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e030

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Villa Costa 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Legno

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e001

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 10

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Oratorio

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e031

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e032

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Benedetto 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e033

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 5

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e034

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via degli Alberi 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e035

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui: "Ampliamento" con pila

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e036

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 1A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Finiture su bucature, su

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e037

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via degli Alberi 3

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e038

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 3

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e039

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e040

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 7-9A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Calcestruzzo a vista

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e041

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 9-13

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Solai C.A., intonaco strol

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e043

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 13A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e044

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 17A-17B

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui: Soletta copertura, mostr

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e045

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Casone

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e046

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 20

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Persiane azzurre

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e047

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 20A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui: Tetto in C.A., facciata re

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e048

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Casa Rossa 1A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui: Mostre alle aperture, el

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e049

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Casa Rossa 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e050

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Casa Rossa 3

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e051

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 2A

ID_catastale 0002 A

Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e052

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 18

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e053

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Cantina-Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e054

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 12

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e055

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 10

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e056

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 14A

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi e attrezzi

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e057

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 8

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da102

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 42

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da103

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da104

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da105

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da106

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da086

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele?

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da107

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da108

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da109

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da110

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Cavour 6-8, Via Sant'Antonino 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Verifica catastale per mappale 243

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da111

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verificare edificio sito in via Umberto I 2B


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da112

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica catastale mappale 239

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da113

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittoria Emanuele

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Luogo di Culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Luogo di culto Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da114

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da115

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra e Cemento

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da116

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Lesioni per assestamento terreno

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da117

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra e Cemento

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da118

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 13

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da119

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 13

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da121

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da122

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da123

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Lesioni per assestamento terreno

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da124

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 3-5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e058

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 6

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e059

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 4

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e013

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Costa

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e060

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e061

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via Borghetta 1

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Esercizio commerciale

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Tetto

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e062

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Benedetto 2A

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e063

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Benedetto

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e064

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 3

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Tetto

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e065

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 5-7

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e067

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo

ID_catastale 0002 A

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e068

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0002 A

Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e069

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 13

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui: Terrazzi

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e070

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo 15

ID_catastale 0002 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e071

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via San Bernardo

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

ba001

Località: Borgata Ascheri

Via/Piazza: Via IV Novembre 3

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

ba002

Località: Borgata Ascheri

Via/Piazza: Via IV Novembre 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

ba003

Località: Borgata Ascheri

Via/Piazza: Via IV Novembre 2-4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui: Riparazioni intonaco est

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da001

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Belvedere

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da002

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Belvedere

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da003

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da004

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via XXV Aprile 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da005

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via XXV Aprile 4

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Municipio

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Uffici

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da007

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via XXV Aprile 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da008

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via XXV Aprile 8

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovedo mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da009

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da011

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da012

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 11

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Luogo di culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Luogo di culto Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da013

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 13

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da014

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 13

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Su sedime storico


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da016

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 27-29

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da017

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 31

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da018

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da019

Località: Borgata Bonifacio

Via/Piazza: Via Bonifacio 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da020

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Bonifacio 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Edificio artigianale Officina

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Azienda Agricola

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da021

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Bonifacio 5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da022

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Verzivi 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da023

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Verzivi

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane: Cantina, Fondo

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da024

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Verzivi 2-4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da026

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Verzivi

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casolare isolato

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da027

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Bonifacio 3

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da028

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Bonifacio 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da029

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Bonifacio 1

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da042b

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 27-31

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da031

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da032

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 5B-7-7B-9-9B

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da033

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da034

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 11

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione: Scala interna

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da035

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 19-21

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente abitato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da130

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino 6

ID_catastale 0005 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da131

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0005 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da132

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Casone

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da135

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0005 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da136

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Camillo Benso Conte di Cavour

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da137

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Camillo Benso Conte di Cavour

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Stalla Ricovero animali

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero animali

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da139

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Camillo Benso Conte di Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da140

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Camillo Benso Conte di Cavour

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Edificio pluriuso

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Azienda Agricola

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da141

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Giovanni XXIII

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Chiesa Cappella Santuario altri

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Edificio di culto

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio di interesse storico e/o m

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da142

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Giovanni XXIII 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Verifica catastale per strada


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da143

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Giovanni XXIII 3

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da144

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Piazza Marconi 3-5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da146

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Piazza Marconi 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **b**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da147

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Piazza Marconi 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica: Canonica

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da148

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Rissi, Via Palestro

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da149

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da150

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Rissi, Via Palestro

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da151

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Palestro

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da152

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da153

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da155

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da156

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 3

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da157

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 5A

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da158

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a schiera

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da159

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 13

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da160

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da036

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio abitato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da037

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da038

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 23

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villa - Casa colonica

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da039

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 25

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da040

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da041

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 27-31

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Magazzino

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da042

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 29

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da043

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 33

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da044

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da045

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **d**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da046

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 35A

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da047

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 35A

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da048

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 37

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da049

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 43

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da050

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 41

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da051

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 45

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da052

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 14

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da053

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale: Ricovero mezzi agricoli

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da054

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da055

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 10

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Magazzino

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da056

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 8

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da057

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Principale 4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Magazzino

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da066b

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 17

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da059

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: ?

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: **d**

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da060

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da061

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 2A

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Cantina, Fondo

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Cantina, Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da062

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 2B

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da063

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 8-6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da125

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I 1, Via Vittorio Emanuele 31

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da126

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 25

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da127

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 23

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da128

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 23B

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da129

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 17-19

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da161

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Grillarine 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da162

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da163

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 10

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da164

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 8

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note: Parte del mappale 819 e la totalità dell'820 sono inagibili

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da165

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 8A

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note: Si tratta dell'accorpamento di due corpi di fabbrica in aderanza

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da166

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da167

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero Mezzi

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio Incongruo

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da168

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Principale 20

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica catastale mappale 848 per strada

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da169

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Maria Cristina

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da170

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Maria Cristina

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da171

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Maria Cristina

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da172

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Grillarine 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da173

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Maria Cristina

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da174

Località: Borgata Rissi

Via/Piazza: Via Rissi 2-3

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da175

Località: Borgata Rissi

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da176

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Grillarine 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da177

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Grillarine 2

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Quadro statico critico

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da178

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Principale 18A-16

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da179

Località: Borgata Rissi

Via/Piazza: Via Rissi

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da180

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da181

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 3

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da182

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da183

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da064

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 8A

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Fienile Legnaia Essicatoio Rico

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricoveo attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da065

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 10

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da066

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 12

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da067

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 14

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da068

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 17

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da069

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 11

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da070

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da071

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da072

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da073

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 3?

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da074

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti

ID_catastale 0006 A

Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da075

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 1?

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da076

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 9

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale: Stalla Ricovero animali

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria: Fienile

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da077

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da078

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 5

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione: Scala esterna

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da079

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 3

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da080

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 2?

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da081

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 15, Via Garibaldi 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da082

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 13

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da083

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 11

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da084

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 1-9

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa a schiera

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da085

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 2-4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da087

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 6-10

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da088

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 12

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da089

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 14

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da090

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 16-18

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da091

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Verifica catastale


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da092

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 20

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Verifica catastale su mappale secondario

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da094

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 22

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da095

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 26-28-30

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da096

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 32

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da097

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Mazzini

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da098

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Mazzini

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Da considerarsi unito con da098b


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da099

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 34

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da100

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 36

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da101

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 40

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 2 Sottotetto 0 N Totale livelli: 4

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da184

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da185

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 10

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da186

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 6

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da187

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via Carlo Alberto 4

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da188

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Rivoli

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da189

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Rivoli

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Palazzina isolata

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

ba004

Località: Borgata Ascheri

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Parzialmente diruto

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da072b

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via dei Querceti 5

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da077b

Località: Diano Arentino

Via/Piazza: Via Garibaldi 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da084b

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 1-9

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa a schiera

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da084c

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 1-9

ID_catastale 0006 A

Tipologia: Casa a schiera

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da093

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Vittorio Emanuele 22

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da098b

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Vico Mazzini

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Da considerarsi unito con da098

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da120

Località: Borgata Villa Costa d'Arentino

Via/Piazza: Via Umberto I

ID_catastale 0006 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio:

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da133

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da134

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Sant'Antonino

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da138

Località: Borgata Airole

Via/Piazza: Via Camillo Benso Conte di Cavour

ID_catastale 0005 A



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio:

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da145

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Piazza Marconi 7

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria: Ricovero mezzi

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da154

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa 1

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Alto Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da162b

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

da162c

Località: Borgata Chiesa d'Arentino

Via/Piazza: Via della Chiesa

ID_catastale 0006 A



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db034c

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio

ID_catastale 0005 B

Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db034b

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Poggio

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Tettoia

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db043b

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via Santa Maria Maddalena 13

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv001

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore: Edificio testimoniale

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Comprende parte del mappale 533

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv002

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Parte del mappale fa parte del 128

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv003

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Unito a bv004

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv004

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Unito a bv003

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv005

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db079

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:


PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db080

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre 45

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db081

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db082

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db083

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0008 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Tettoia

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Lamiera

Copertura: A falde/piano

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db084

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0008 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Edificio pluriuso

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Magazzino

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db085

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0008 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Tettoia

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Materiali di recupero

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db086

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Rispecchia la tipologia costruttiva dei mappali 1319, 1267, 1266,1317

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db087

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Edificio non ultimato

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio dismesso all'uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Inagibile Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db088

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via IV Novembre

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: Piana

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

db089

Località: Diano Borello

Via/Piazza: Via della Roggia

ID_catastale 0005 B



Tipologia

Pertinenze Urbane: Autorimesse e/o ricovero auto

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Ricovero mezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv006

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falda unica

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv007

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Verificare mappali 149,150

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv008

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv009

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Gli edifici storici sono stati accorpati e ampliati

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv010

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta plurifamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: L'edificio storico è stato inglobato nell'ampliamento

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bv011

Località: Borgata Virgili

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 1

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm001

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa a blocco

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 3 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio parzialmente in uso Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Probabile rifusione di edifici storici

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm002

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Villetta monofamiliare

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: C.A. / laterizio

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Moderno Valore:

Degrado: Assenza di degrado Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: d

Note: Su sedime storico - Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm003

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Unito a bm004

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm004

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Complesso Aggregativo

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: padiglione

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 1 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Unito a bm003

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm005

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 3

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Basso Valutazione: Intervento coerente

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note: Porzione del fabbricato in fase di ricostruzione

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm006

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento incoerente

Elementi Incongrui:

intervento: a

Note: Porzione del fabbricato in fase di ricostruzione - Verifica catastale

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm007

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia: Casa in linea

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Pietra

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 1 N piani IoS: 1 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Residenziale

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio usato periodicament Accessibilità Carrabile ☑

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione: Intervento mediamen

Elementi Incongrui:

intervento: c

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm008

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

bm009

Località: Borgata Macari

Via/Piazza:

ID_catastale 0004 B



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva:

Edilizia Rurale:

Altre categorie: Rudere

Struttura Edificio: Pietra

Copertura:

Distribuzione:

N piani FT: 0 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 0

Destinazione principale:

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: e

Note:

PUC DIANO ARENTINO CENSIMENTO EDIFICI CENTRI STORICI

e034b

Località: Diano Evigno

Via/Piazza: Via degli Alberi 2

ID_catastale 0002 A



Tipologia

Pertinenze Urbane:

Edilizia Specialistica:

Edilizia Produttiva: Magazzino

Edilizia Rurale:

Altre categorie:

Struttura Edificio: Non rilevabile

Copertura: A falde: capanna

Distribuzione:

N piani FT: 2 N piani IoS: 0 Sottotetto 0 N Totale livelli: 2

Destinazione principale: Ricovero attrezzi

Destinazione accessoria:

Utilizzo: Edificio non utilizzato Accessibilità Carrabile ☐

Datazione: Storico Valore:

Degrado: Livello Medio Valutazione:

Elementi Incongrui:

intervento: b

Note: