COMUNE di
PONTEDASSIO

PROVINCIA di IMPERIA

INDAGINE GEOLOGICA PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)

CARTA GEOMORFOLOGICA	*Anno 2017*
	Aggiornamento
	TAV. 3

ente :	ente :	a cura di:

Cartografia di riferimento
C.T.R. Regione Liguria


Scala 1: 10.000	Scala 1: 5.000
258 040	258 042
258 080	258 081
	258 082
259 010	259 013
259 050	259 053
	259 054

7°40' 8°00' 8°20'

43°48'

010	020	030	040	010	020		
050	060	070	080	050	060		
090	100	110	120	090			
130	140	150	160				

258 **259**



Legenda

Roccia affiorante o sub-affiorante con coperture detritiche discontinue sino ad 1 m. di spessore.

- R — Roccia in buone condizioni di conservazione e/o disposizione favorevole delle strutture rispetto al pendio.
- Rs — Roccia in buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio.
- Rf — Roccia in scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio.

Coltri, coperture detritiche e depositi eluvio-colluviali da 1 a 3 m.

- c — a granulometria indistinta.

Coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3 m.

- Cd — a granulometria indistinta.
- Cd — Detriti di versante.
- P — Paleofrane.

Depositi Alluvionali.

- Am — Depositi Alluvionali - Alluvioni mobili.
- A-I° — Depositi Alluvionali - Terrazzo di I° ordine.
- A-II° — Depositi Alluvionali - Terrazzo di II° ordine.

Tipologia di frana.

- FrA — Corpo di frana attivo e/o area soggetta a crolli.
- FrQ — Corpo di frana quiescente.
- Deformazioni gravitative profonde di versante (in sovrapposizione al segno morfologico di riferimento).

Forme antropiche.

- Ri — Riporti antropici.
- Dis — Discariche.

Elementi morfologici.

- Rottura di pendio attiva.
- Orlo di terrazzo morfologico.
- Ruscellamento diffuso.
- Erosione concentrata di fondo.
- Ciglio di frana.

Segni grafici.

- Limite di comune.