
STRUTTURA INSEDIATIVA: IL FONDOVALLE

PONTEDASSIO AREA DISCARICA DI INERTI

Scheda n. **10**

Stralcio cartografico



Stralcio ortofotocarta



Caratteri paesaggistici

Aspetti naturali	L'area della discarica di inerti si colloca in rispondenza del versante con esposizione est di sponda destra dell'Impero. Si colloca in una fascia di mezza costa, all'interno di un'incisura del versante, definita da un avvallamento don pendenza abbastanza contenuta. I versanti laterali (nord e sud) si innalzano subito con pendenze evidenti. L'assetto naturale della zona è ancora riconoscibile nelle parti immediatamente a monte e a valle del sito di coltivazione e deposito dei materiali, con vegetazione boschiva nella parte a sud e aree coltivate ad oliveto nella parte a nord.
Visuali attive	Le visuali attive sono esclusivamente rivolte verso il versante di sponda sinistra dell'Impero, con angoli abbastanza chiusi a seguito dell'estensione della vallecola.
Visuali passive	L'area è percepibile soltanto dalla porzione del versante di sponda sinistra del torrente Impero che fronteggia l'area. In tal senso, la collocazione della discarica appare correttamente individuata, in quanto, seppure considerandola quale fenomeno contenuto nel tempo, la fase di coltivazione definisce un momento di crisi per l'assetto paesaggistico del luogo.
Elementi di crisi	La presenza della discarica di inerti di per sé è causa di fattori di crisi ambientali, seppure, al contrario di una attività di cava, l'incidenza del sistema possa risultare a coltivazione completata di minore impatto sull'ambiente. Al momento, in fase pertanto di coltivazione, si avvertono i problemi connessi all'evoluzione dei piani di abbancamento, con movimentazione di mezzi, coltri di deposito e delocalizzazione dei materiali, tutti fattori di rischio e di crisi per il sistema ambientale in atto.

Caratteri urbanistici costitutivi

Caratteristiche dell'insediamento	Area non insediata.
Struttura insediativa	Inesistente.
Caratteristiche edilizie	Non sono presenti strutture edilizie di un qualche significato.

Edifici significativi	Non sono presenti edifici significativi.
Polarità	Non sono presenti polarità significative.
Percorsi	L'edificato storico è collocato in corrispondenza delle aree coltive, connesso a semplici tracciati di accesso ai fondi. La strada principale, di scorrimento verso la valle, presenta un calibro sufficiente al flusso veicolare esistente.
Servizi	L'area non presenta servizi di tipo pubblico.
Quantificazione dei servizi (DM 1444/68)	- Interesse comune: m^2 - Verde pubblico, gioco e sport: m^2 - Parcheggi pubblici: m^2 - Istruzione: m^2 **TOTALE BILANCIO SERVIZI DELLA FRAZIONE: m^2**
Potenzialità evolutive	
Agricole	A conclusione della coltivazione della cava è necessario procedere ad un complessivo recupero della zona, con terrazzamenti e ricollocazione degli alberi di olivo, restituendo l'immagine e la funzione originaria. Le parti verso il bosco potranno recuperare le alberature che lo caratterizzano, al fine di omogeneizzarne l'immagine.
Infrastrutturali	La viabilità esistente è legata alla funzione della discarica e si distacca dalla viabilità precedente in corrispondenza del fondovalle, poco oltre il ponte sull'Impero. La strada sarà eliminata a seguito del venire meno dell'attività della discarica.
Insediative	Non è prevedibile alcun ampliamento insediativo, in quanto l'area risulta al momento inabitata.
Servizi pubblici	Non è ipotizzabile l'inserimento di servizi di tipo pubblico in quanto la zona si presenta molto decentrata rispetto l'abitato di Pontedassio.

Descrizione fotografica	
	Vista della zona della discarica dal versante opposto: si possono notare i gradoni di abbancamento e il perimetro della discarica, segnalato da appositi elementi in plastica gialla.

	Vista della discarica, con inclusione delle aree recentemente realizzate, poste all'immediato margine dell'area destinata al deposito di inerti.

	Parte alta della discarica di inerti del Comune.

	Aree marginali del sito di discarica. Le aree che circondano il sito di conferimento sono interessate da una copertura boschiva di recente formazione.