SONDAGGIO PENETROMETRICO DINAMICO MEDIO N. S1

Committente: Sig. Marco Panella
Cantiere: Valeriano (S. Grillà)
data: 30 giugno 2005
quota m slm: 210

GRAFICO INTERPRETAZIONE GEOLITOLOGICA PROVA PENETROMETRICA

