LEGENDA

Roccia affiorante o subaffiorante con coperture detritiche discontinue sino ad 1 m. di spessore

- R — In buone condizioni di conservazione e/o disposizione favorevole delle strutture rispetto al pendio.
- RS — In buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio.
- RF — In scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio.

Coltri, coperture detritiche e depositi eluvio - colluviali da 1 a 3 m.

- c — A granulometria indistinta.

Coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3 m.

- cd — A granulometria indistinta.
- dv — Detriti di versante.
- P — Paleofrane.

Depositi alluvionali

- am — Depositi Alluvionali - Alluvioni mobili.
- A-1° — Depositi Alluvionali - Terrazzo di 1° ordine.

Movimenti franosi

- FrA — Corpo di frana attivo.
- FrQ — Corpo di frana quiescente.
- Ciglio di frana.
- DgP — Deformazioni gravitative profonde.

Elementi morfologici

- Rottura di pendio.
- Ruscellamento diffuso.
- Erosione concentrata di fondo.

Segni grafici

- Limite di Comune.

COMUNE DI DOLCEDO

PROVINCIA DI IMPERIA



PIANO URBANISTICO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: CARTA GEOMORFOLOGICA	Tavola: GEO_2
Data:	Scala 1:10.000
Tecnico incaricato: Dott. Geol. Manuela ROMAGNOLO Str. Provinciale 41 C 18017 COSTARAINREA (IM)	