Cantiere n. 1

UBICAZIONE: piazzale antistante l'abbazia di Cervara (S. Margherita Ligure)

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 sondaggi geognostici
n. 1 prospezione sismica a rifrazione
n. 6 prove SPT

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 15.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla debolmente sabbiosa con breccia

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 7.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 stratigrafie sondaggi geognostici
n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 2

UBICAZIONE: via Lungomare Rossetti 42

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 sondaggio geognostico

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 7.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Materiale di riporto: sottofondo stradale, ghiaia, ciottoli e frammenti laterizi

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 stratigrafia sondaggio geognostico

Cantiere n. 3

UBICAZIONE: via Repellini 2/8

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno con componente grossolana prevalente

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 4

UBICAZIONE: via Repellini n. 44

DATA: 2002

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 21.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno vegetale e riporto

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** substrato sub affiorante (0.0-0.5)

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 5

UBICAZIONE: via Repellini n. 46

DATA: 2002

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 sondaggio geognostico

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 15.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto detritico con ciottoli in matrice sabbio-limosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 stratigrafia sintetica del sondaggio geognostico

Cantiere n. 6

UBICAZIONE: via Marinai d'Italia

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa, poco consistente, con abbondante breccia, sabbia e scaglie lapidee

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 7

UBICAZIONE: via Privata F. Costa 22P

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno di riporto sovrapposto alla coltre detritica d'alterazione del substrato

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 8

UBICAZIONE: via privata F. Costa 22P

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno di riporto
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 9

UBICAZIONE: via Privata M. Molfino

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia in abbondante matrice argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 10

UBICAZIONE: località Busseo

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 7.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre sciolta rimaneggiata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 7.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 11

UBICAZIONE: via Molfino

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto di copertura
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 12

UBICAZIONE: via Luxardo 10

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno fine abbondante con scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 13

UBICAZIONE: via Privata Molfino

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche
n. 3 pozzetti geognostici

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limo argilloso con clasti, ocra, consistente, asciutto

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 14

UBICAZIONE: via degli Uliveti

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)	Terreno sciolto con componente fine abbondante o poco addensato sovrapposto a coltri detritiche eterogenee con scheletro lapideo in aumento con la profondità

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 15

UBICAZIONE: via Privata Giuseppe Costa 9/A

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto eterogeneo con componente fine frammista a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 16

UBICAZIONE: Hotel Miramare

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 6 sondaggi geognostici (4 verticali-2 orizzontali)

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 16.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporti grossolani a matrice sabbioso-limosa compatta

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 0.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 2.00

ALLEGATI GRAFICI: stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 17

UBICAZIONE: zona portuale

DATA: 1999

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n.1 stesa sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 16.0

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Sedimenti fini sabbiosi-limosi sovrapposti al substrato di natura calcarea

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 12.0

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: indagini sismiche

Cantiere n. 18

UBICAZIONE: via Montenevoso 2/A

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)	Coltre detritico-colluviale rimaneggiata poco costipata, costituita da matrice siltoso-sabbiosa prevalente, argille suvvalenti e clasti pluricentimetrici

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 19

UBICAZIONE: viale Minerva 27/2

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 20

UBICAZIONE: via Partigiano Berto Solimano, località Nozarego

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limo debolmente argilloso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 21

UBICAZIONE: via Partigiano “Berto”Silvio Solimano

DATA: 2002

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA’ MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.7

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto sovrapposto a coltre eluvio-colluviale

PROFONDITA’ SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.7

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 22

UBICAZIONE: via Berto Solimano

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto di copertura

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 23

UBICAZIONE: via Berto Solimano 33/E

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto con scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 24

UBICAZIONE: via G. Pino

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Livello di terreni fini frammisti a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 25

UBICAZIONE: via Bellosguardo 9-11

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto di copertura
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 26

UBICAZIONE: via Favale

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 18.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Intervallo di argille limose localmente sabbiose e/o con materiale calcareo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 0.80

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 27

UBICAZIONE: via Martiri del Turchino

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 5 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 5 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 28

UBICAZIONE: area ex mattatoio civico

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.0

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto sovrapposto a coltre eluvio-colluviale localmente passante a cappellaccio d'alterazione del substrato roccioso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 29

UBICAZIONE: zona artigianale di espansione D2

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 sondaggi geognostici
prove S.P.T

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 12.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto rimaneggiato sovrastante una coltre eluvio-colluviale con composizione sabbiosa-argillosa e frammenti laterizi

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 30

UBICAZIONE: centro raccolta rifiuti

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 prove penetrometriche dinamiche
n. 2 stese sismiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.0

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporti sovrapposti a depositi di origine alluvionale e a coltri eluvio-colluviali

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici
n. 2 profili sismostratigrafici interpretativi

Cantiere n. 31

UBICAZIONE: via Partigiano “Berto” Silvio Solimano

DATA: 2002

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA’ MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale composta da sabbia e ghiaia

PROFONDITA’ SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 32

UBICAZIONE: lcalità Costasecca

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa con ghiaia e terreno vegetale di superficie

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 33

UBICAZIONE: via Baiucca

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa con breccia e piccoli trovanti

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 34

UBICAZIONE: località Baiucca

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia e sabbia con argilla limosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 35

UBICAZIONE: via Baiucca

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno prevalentemente fini (limo argilloso-sabbioso)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 36

UBICAZIONE: via Mortero

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa con ghiaia e terreno vegetale di superficie

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 37

UBICAZIONE: via Mortero 6

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreni sciolti, di natura e granulometria eterogenea, ascrivibili a breccia, sabbia, trovanti poligenici in matrice limoso-argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** non intercettato dalle indagini

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 38

UBICAZIONE: via Mortero 6

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: -

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno granulare eterogeneo poco addensato

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istrogrammi penetrometrici

Cantiere n. 39

UBICAZIONE: via Montero

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale con scheletro lapideo in aumento con la profondità

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 40

UBICAZIONE: località Mortero

DATA: 1995

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetro metrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limi sabbiosi debolmente argillosi, scarsamente addensati, inglobanti raro scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 41

UBICAZIONE: via Baiucca

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa poco consistente e terreno vegetale di superficie

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 42

UBICAZIONE: via Costamezzana

DATA: 1998

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Copertura detritica formata da scheletro lapideo di natura calcareo-marnosa con un abbondante matrice terroso-argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:**

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 43

UBICAZIONE: località Costa Mezzana

DATA: 1999

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno umido poco consistente con componente argillosa abbondante e scheletro lapideo crescente con la profondità

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 1.50

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 44

UBICAZIONE: via Garibotti

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche
n.1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 6.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Argille sabbiose con brecce e piccoli trovanti
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 6.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici
n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 45

UBICAZIONE: area O.T.A.M. in via San Siro

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
n. 1 prova penetro metrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno di riporto sovrapposto a coltre eluvio-colluviale costituita da una matrice limoso-argillosa e da ciottoli centimetrici

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetro metrico
n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 46

UBICAZIONE: via G.B. Larco

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche
n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argille limose scarsamente consistenti, inglobanti raro scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetro metrici
n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 47

UBICAZIONE: via Privata Montecarlo

DATA: 1999

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 6 pozzetti geognostici

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno agricolo sopra coltre eluvio-colluviale rimaneggiata, con subordinato scheletro detritico in matrice limo-argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: nessuno

Cantiere n. 48

UBICAZIONE: via privata Belvedere

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto costituito da componente fine frammista a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 49

UBICAZIONE: via Fratelli Arpe

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre di natura eluvio-colluviale rimaneggiata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 50

UBICAZIONE: via Dogali

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.0

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreni prevalentemente fini

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 8.0

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 51

UBICAZIONE: via Algeria

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 sondaggio geognostico
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Ghiaia etrometrica in matrice sabbioso-limosa, attribuibile a depositi marini ghiaiosi-sabbiosi

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** n.r.

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 0.95

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 stratigrafia sondaggio geognostico

Cantiere n. 52

UBICAZIONE: Piazza Mazzini

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 sondaggio geognostico
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 12.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Livelli sabbioso-limosi debolmente argllosi, poco addensati seguiti da detrito calcareo in matrice sabbiosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 11.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 1.95

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 stratigrafia sondaggio geognostico

Cantiere n. 53

UBICAZIONE: via Belvedere 8

DATA: 1995

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Eluvio-colluvio argillo-limoso con scheletro (in superficie) detritico

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 3.10

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 54

UBICAZIONE: via Belvedere 45

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche
n.1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Breccia in matrice argillosa
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetro metrici
n. 1 sezione sismo stratigrafica interpretativa

Cantiere n. 55

UBICAZIONE: area O.T.A.M. in via San Siro

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
n. 1 prova penetro metrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno di riporto sovrapposto a coltre eluvio-colluviale costituita da una matrice limoso-argillosa e da ciottoli centimetrici

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetro metrico
n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 56

UBICAZIONE: via Delle Rocche 4

DATA: 1998

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: n.2 analisi granulometriche
n.2 determinazioni limiti di Atterberg

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Alternanaza di livelli coesivi poco o nulla consistenti e orizzonti granulari, sabbie e ghiaie in matrice fine

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 2.80

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetro metrici
certificazioni di laboratorio

Cantiere n. 57

UBICAZIONE: via Buonincontri

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 sondaggio geognostico
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Materiale di riporto lapideo in matrice sabbiosa, seguito da uno spessore di argilla limosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 2.40

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 stratigrafia sondaggio geognostico

Cantiere n. 58

UBICAZIONE: Piazza Roccatagliata

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: prove di taglio CD

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 14.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Alternanza di livelli limosi-sabbiosi-argillosi includenti ghiaia da medio-fine a fine

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 9.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 1.90

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 59

UBICAZIONE: via Rainusso

DATA: 2001

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO:
n. 4 sondaggi geognostici
prove S.P.T
prove di permeabilità in foro

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:
limiti di consistenza di Atterberg
determinazione peso di volume
prove triassiali consolidate drenate
prove di compressione semplice

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 20.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)
Limo argilloso inglobante piccoli detriti a spigol vivi, con diametro massimo di 1 cm, profondamente alterati

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 9.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 3.80

ALLEGATI GRAFICI:
n. 4 stratigrafie sondaggi geognostici
prove di laboratorio

Cantiere n. 60

UBICAZIONE: via Costa 21

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 sondaggi geognostici
prove S.P.T

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: analisi granulometriche
limiti di consistenza di Atterberg
determinazione peso di volume
prove triassiali consolidate drenate

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 15.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Depositi alluvionali
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 10.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 2.00

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie sondaggi geognostici
prove di laboratorio

Cantiere n. 61

UBICAZIONE: via Tripoli 1

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO:
n. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo
n. 4 sondaggi geognostici a distruzione di nucleo
prove SPT
pozzetto ispettivo
prove di permeabilità

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:
prove di compressione
prova edometrica
prove triassiali UU
prove di taglio CD
point load test

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 14.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)
Riporto sovrapposto a limo con argilla sabbioo, di colore marrone chiaro, moderatamente ossidato, con sparsi noduli carboniosi nerastri

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 10.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 0.80

ALLEGATI GRAFICI:
stratigrafie sondaggi geognostici
certificazioni di laboratorio

Cantiere n. 62

UBICAZIONE: parcheggio stazione

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 sondaggi geognostici
prove S.P.T.

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO:

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 18.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto eterogeneo con materiale calcareo di varia pezzatura in matrice sabbiosa-limosa, seguito da detrito eluvio-colluviale prevalentemente argilloso-limoso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 10.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 6.60

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 stratigrafie sondaggi geognostici

Cantiere n. 63

UBICAZIONE: via Pagana

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre superficiale con frazione fine abbondante

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 64

UBICAZIONE: villa Costa

DATA: 1995

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 6 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Argille limose e limi
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 6 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 65

UBICAZIONE: salita S. Agostino 3

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno fine frammisto a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 66

UBICAZIONE: via dei Villini 16

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)

Coltre detritica di natura elucio-colluviale, rimaneggiata e localmente riportata, costituita di ghiaia con elementi lapidei di natura calcareo-marnosa ed argillitica a spigoli vivi in abbondante matrice sabbioso argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 67

UBICAZIONE:

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Coltre detritica rimaneggiata
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 68

UBICAZIONE: salita Banchi n. 18

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa mediamente consistente con abbondante breccia, sabbia e scaglie lapidee

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 69

UBICAZIONE: località Banchi

DATA: 1999

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale poco addensata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 70

UBICAZIONE: località Castagna

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale con locale presenza di materiale di riporto

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 71

UBICAZIONE: via del Sole

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto di copertura

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 72

UBICAZIONE: via Tripoli

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto con componente fine (in superficie) abbondante

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 73

UBICAZIONE: via Tripoli

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto con componente fine (in superficie) abbondante

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 74

UBICAZIONE: via del Sole

DATA: 1994

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Sabbie e limi ad abbondante scheletro lapideo, ampiamente rimaneggiato

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 75

UBICAZIONE: via San Lorenzo

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale con scheletro lapideo in aumento con la profondità

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 76

UBICAZIONE: via Privata Giovo 24

DATA: 2001

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Ghiaia argillosa con piccoli trovanti lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 77

UBICAZIONE: via privata Del sole 8

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno vegetale e argilla

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 78

UBICAZIONE: via Privata Giovo

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreni naturali rimaneggiati
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 79

UBICAZIONE: edificio “villa Luna”

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA’ MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa con elementi lapidei

PROFONDITA’ SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 80

UBICAZIONE: via Privata Giovo 29

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limo e sabbia fine, debolmente argilloso, scarsamente addensato

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 81

UBICAZIONE: via Privata Giovo 10,12,14

DATA: 1998

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limo sabbioso con scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 82

UBICAZIONE: C. so N. Cuneo 12-14

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno eterogeneo costituito da matrice fine e scheletro lapideo frammisto a terreno di riporto

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 83

UBICAZIONE: via Privata Giovo

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia in matrice argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 1.50

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 84

UBICAZIONE: via Aurelia

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre d'alterazione eluvio-colluviale limoso-sabbiosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.60

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 85

UBICAZIONE: via Aurelia 18

DATA: 1998

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 15.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Materiali sciolti di copertura

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismo stratigrafica interpretativa

Cantiere n. 86

UBICAZIONE: via Aurelia

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.50

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre sciolta di natura prevalentemente granulare da poco a mediamente addensata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 87

UBICAZIONE: via Aurelia

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre sciolta di copertura

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 88

UBICAZIONE: via Privata Sereno

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia in matrice argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 89

UBICAZIONE: viale Pr. Sereno 1

DATA: 1999

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno limo-sabbioso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 90

UBICAZIONE: via Privata Giovo

DATA: 1998

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 stesa sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 7.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Argilla sabbiosa
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 7.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 91

UBICAZIONE: località Fonte del Diavolo

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO:
n. 1 sondaggi geognostico a carotaggio continuo
n. 1 sondaggio geognostico a distruzione di nucleo
n. 4 prove penetrometriche dinamiche
n. 1 stesa sismica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: prove di compressione uniassiale

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 12.0

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale rimaneggiata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI:
stratigrafie sondaggi geognostici
istogrammi penetro metrici
indagine sismica

Cantiere n. 92

UBICAZIONE: via Delle Rocche 21

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Sabbia argilloso-limosa con ghiaia, largamente rimaneggiata dall'attività antropica

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 93

UBICAZIONE: via Delle Rocche

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia in matrice argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 94

UBICAZIONE: via Aurelia 15

DATA: 1997

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia in matrice argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetro metrico

Cantiere n. 95

UBICAZIONE: via Aurelia 20/d

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto costituito da componente fine frammista a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 96

UBICAZIONE: via Strada Vicinale Torre San Gioacchino 47

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetro metrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 5.60

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa con piccoli trovanti lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** non intercettato

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 97

UBICAZIONE: via Torre San Gioachino

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 5 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto di copertura
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 5 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 98

UBICAZIONE: via San Lorenzo 11/A

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limoso-sabbiosa poco consistente con rara ghiaia

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 99

UBICAZIONE: località Fonte del Diavolo, strada Vicinale sotto Villa Troglia

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 3 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno rimaneggiato costituito da sabbia limosa con ghiaia, trovanti lapidei e grado di addensamento medio

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 3 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 100

UBICAZIONE: Loc. Chiapparo

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetro metriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale con componente fine fino a 1.0 m dal p.c., con scheletro lapideo in aumento sino a 2.0 m.

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 101

UBICAZIONE: via Privata Crosta dell'Oro

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 6.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto, addensato con trovanti, blocchi lapidei fino a scaglie disarticolate del basamento roccioso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.60-6.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 102

UBICAZIONE: salita Privata Crosa dell'Oro

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreni prevalentemente sabbiosi

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.70

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 103

UBICAZIONE: via Crosa dell'Oro

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.30

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Sabbia arilloso-limosa con ghiaia

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.30

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 104

UBICAZIONE: via Romana 46

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta rimaneggiata
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 6.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 105

UBICAZIONE: via San Lorenzo 21A

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Materiali sciolti di copertura sovrapposti a breccia e trovanti lapidei immersi in terreno argilloso-sabbioso

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** non intercettato

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismo stratigrafica interpretativa

Cantiere n. 106

UBICAZIONE: via Torre San Gioacchino

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 6.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa, mediamente consistente, con abbondante ghiaia, sabbia, e scaglie di lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.00-6.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 107

UBICAZIONE: via Fontana

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 5.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa con breccia e piccoli trovanti lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.00-6.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 108

UBICAZIONE: via Garibotti 28

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno con componente granulare abbondante

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 109

UBICAZIONE: via Don Garibotti

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.90

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.90

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 110

UBICAZIONE: via Romana

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa, mediamente consistente, con abbondante ghiaia, sabbia,e scaglie lapidee

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 5.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica

Cantiere n. 111

UBICAZIONE: via Garibotti

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre eluvio-colluviale

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 112

UBICAZIONE: via Garibotti 35

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 pozzetti geognostici

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa poco consistente con ghiaia e ciottoli, talora abbondanti, e terreno vegetale

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:**

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie pozzetti geognostici

Cantiere n. 113

UBICAZIONE: via Garibotti 35

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 pozzetti geognostici

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla sabbiosa poco consistente con ghiaia e ciottoli, talora abbondanti, e terreno vegetale

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 stratigrafie pozzetti geognostici

Cantiere n. 114

UBICAZIONE: via della Fontana 7

DATA: 2005

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.20

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Riporto sovrapposto a terreno fine frammisto a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 115

UBICAZIONE: via della Fontana 7

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno fine frammisto a scheletro lapideo

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 116

UBICAZIONE: località San Lorenzo della Costa

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 4.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa, mediamente consistente, con abbondante breccia, sabbia e frammenti lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50-2.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezionesismo stratigrafica interpretativa

Cantiere n. 117

UBICAZIONE: località San Lorenzo della Costa

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Argilla limosa, mediamente consistente, con abbondante ghiaia, sabbia,e scaglie lapidee

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica

Cantiere n. 118

UBICAZIONE: località San Lorenzo

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Breccia e sabbia con matrice fine, abbondante, mediamente consistente, di natura argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50-4.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 119

UBICAZIONE: mappale 598, Fg. 3

DATA: 2008

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie)

Orizzonte rimaneggiato assimilabile a terreno agricolo in associazione a orizzonte a medio grado di addensamento della frazione granulare in abbondante matrice limo-sabbiosa, subordinatamente argillosa

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 120

UBICAZIONE: località Dolcina Alta

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 6.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreni granulari eterogenei addensati, rappresentati da trovanti e blocchi lapidei

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 6.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 121

UBICAZIONE: via Dolcina 13

DATA: 2003

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 122

UBICAZIONE: viale Privato Giuntini 5

DATA: 2000

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prospezione sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 10.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.50

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 123

UBICAZIONE: via Simone Stefani 23/A

DATA: 2004

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.40

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Terreno sciolto di copertura
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.40

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 124

UBICAZIONE: località San Lorenzo della Costa

DATA: 2001

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.80

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.80

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 125

UBICAZIONE: terreno censito al Foglio 1, mappale 2062

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 prova penetrometrica dinamica

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 1.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Terreno sciolto di copertura

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 1.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 istogramma penetrometrico

Cantiere n. 126

UBICAZIONE: località Violara

DATA: 2006

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 1 stesa sismica a rifrazione

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 8.00

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: Copertura sciolta rimaneggiata
(in superficie)

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 4.00

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** assente

ALLEGATI GRAFICI: n. 1 sezione sismostratigrafica interpretativa

Cantiere n. 127

UBICAZIONE: via Aurelia 75

DATA: 1996

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 2 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 3.70

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Limo e sabbia fine, debolmente argilloso, scarsamente addensato

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 3.20

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** 2.30

ALLEGATI GRAFICI: n. 2 istogrammi penetrometrici

Cantiere n. 128

UBICAZIONE: via Figallo 36

DATA: 2007

TIPOLOGIA INDAGINI IN SITO: n. 4 prove penetrometriche dinamiche

TIPOLOGIA INDAGINI IN LABORATORIO: nessuna

PROFONDITA' MAX INVESTIGATA (m dal p.c.)**:** 2.10

TIPOLOGIA TERRENI INVESTIGATI: (in superficie) Coltre detritica rimaneggiata

PROFONDITA' SUBSTRATO (m dal p.c.)**:** 2.10

QUOTA FALDA RISPETTO AL P.C. (m dal p.c.)**:** n.r.

ALLEGATI GRAFICI: n. 4 istogrammi penetrometrici