

inquadramento cartografico



carta aerofotogrammetrica


stralcio ortofotocarta





stralcio carta catastale

P.R.G. vigente



TRATTO n° 46

descrizione

Trattasi di percorso pedonale che attraversa il nucleo della Borgata "Steri" e che conduce fino alla Chiesa di S. Rocco. Il percorso è in parte pavimentato con battuto di cemento, altre porzioni sono invece state ripristinate con pietre posizionate con malta cementizia. Il tracciato della porzione finale, che dall'estremità del nucleo conduce in direzione della Chiesa, è originario. Attualmente non è possibile verificare e quantificare la presenza di elementi di rilevante importanza storica, in quanto il sedime è invaso dalla fitta vegetazione. Si possono intravedere tratti composti da selciato e gradini di pietra. La porzione a monte non è individuabile, sia perchè suddivisa da una strada interpoderale, sia perchè a causa dell'inutilizzo prolungato, non è più possibile accerdervi.

documentazione fotografica









