
inquadramento cartografico



carta aerofotogrammetrica

stralcio ortofotocarta





stralcio carta catastale

P.R.G. vigente



TRATTO n° 52

descrizione

Trattasi di porzione di percorso storico il cui sedime non è individuabile in loco.
Parte inglobata dalla realizzazione della strada che conduce alla chiesa di S. Simone e parte in totale disuso. Il percorso non è individuabile, nè sono presenti elementi che possano indicarne l'antico tracciato. La porzione finale è stata invece inglobata all'interno di una proprietà privata a cui non è possibile accedere.
La realizzazione della strada comunale, nonchè di una serie di accessi privati, ne ha esaurito l'utilizzo.

documentazione fotografica





