

inquadramento cartografico



carta aerofotogrammetrica

stralcio ortofotocarta





stralcio carta catastale

P.R.G. vigente



TRATTO n° 53

descrizione

Trattasi di antico percorso storico accessibile esclusivamente per un breve tratto.
In prossimità dei fabbricati posti più a sud, si presenta pavimentata con strato bituminoso e tratti in cemento. La restante porzione, che fiancheggia gli immobili posti a nord (in totale stato di abbandono) è del tutto inaccessibile a causa della fitta vegetazione e degli arbusti che hanno invaso il sedime.
Non è possibile riportare la presenza di elementi di rilevante importanza storica.

documentazione fotografica







