

inquadramento cartografico



carta aerofotogrammetrica


stralcio ortofotocarta





stralcio carta catastale

P.R.G. vigente



TRATTO n° 57

descrizione

Antico percorso storico che dalla strada d'argine conduce al nucleo denominato "case Battina".
Il primo tratto è stato in parte pavimentato con battuto di cemento. La restante porzione, in parte possiede le caratteristiche dell'impianto, con gradini di pietra e selciato a costituirne il fondo, e la restante porzione, oltre ad essere stata inglobata nel sedime di una strada interpoderale, assume le caratteristiche del sentiero agricolo.
Solo una porzione del percorso è chiaramente visibile e individuabile.

documentazione fotografica







