

inquadramento cartografico



carta aerofotogrammetrica


stralcio ortofotocarta





stralcio carta catastale

P.R.G. vigente



Chiesa S. Matteo

TRATTO n° 64

descrizione

Antica percorso storico che dalla principale mulattiera della Chiesa di San Matteo riconduce in direzione di fondovalle. La prima porzione risulta completamente in disuso; il sedime è coperto dalla fitta vegetazione e si configura come sentiero agricolo. Su detta porzione non è stato possibile accertare la presenza o meno di elementi di rilevante importanza storica.
Il tratto finale invece è stato inglobato all'interno di un'ampia area privata e pavimentato con asfalto, per poi essere interratto dall'attuale strada comunale.
Un brevissimo tratto conduce poi in direzione del greto del Torrente.
Il sedime non è chiaramente individuabile.

documentazione fotografica





