

Comune di Borzonasca

Comune di Mezzanego

Comune di Orero

Comune di Coreglia

Comune di Carasco

Comune di Coreglia

Comune di Rapallo

Comune di Zoagli

Comune di Zoagli

Comune di Leivi

Comune di Leivi

14/01/2002

22/03/2002

24/01/2012

06/01/2012

11/03/2012

20/02/2012

21/03/2002

15/05/2009

17/12/2009

07/04/2007

15/06/2003

14/07/2009

14/07/2009

29/09/2009

29/09/2003

20/09/2005

CASONE CARLIN

PRATI DI CICHERO

CASONI DI POZZUOLO

CASA PERPETUA

LARVEGO

FERRECIOLO

LOMARO

FOSTERA

COSTA CALDERARA

VILLA GRAVOSO DI CICHERO

CASA TERENZANA

PIAN DELLA GHIAIA

CASE DEL MONTE

LIGGIA

CALCIARA

CUGNOLO DI VERO

CADREGCO

CASA SERE

BARANZUOLO

VILLA COSTA

PRATI

MEZZAVALLE

OTTURAIE

COSTA ROMAGGI

VILLA DI CELESIA

CASTELLARO

CASA DI ASTELLARO

BARBARASCO

ROMAGGI

PIAN DER CA

CALVARI

FREGAIE

CERTENOLI

RENO CASARILE

PRATO OFFICOSO

CAMPOSASCO

VILLA CINETO

GAMBERI

CASTAGNOLA

CARPENISSONE

PIAN SORANO

VIGNALE

AVEGGIO

CASA DEI MARTIDEI

CHIESA NUOVA

CASA PEIRANO

CARUGGIO DI VIGNALE

CASTELLO DI VIGNALE

SAN MARTINO DEL MONTE

CARUGGIO DI SAN MARTINO

MAGGI

SAN COLOMBANO

PERELLA

LA COSTA

CASE SOMASCO

CASA BIANCA

SCARUGLIA

BAVAGGI

PIAN DEI CUNEI

LEGENDA

ZONE PERCORSE DA INCENDI

	2001		2007
	2002		2008
	2003		2009
	2005		2012

LEGENDA ASPETTI GEOMORFOLOGICI

coperture detritiche:

- coperture detritiche e depositi eluvio colluviale da 3 a 1 mt
- coperture detritiche e depositi eluvio colluviale superiori a 3 mt

movimenti franosi:

SC	SCr	FC	FD	attiva
SC	SCr	FC	FD	quiescente
SC	SCr	FC	FD	relitta, stabilizzata o paleofrana

Roccia affiorante:

- Ro — roccia subaffiorante con caratteristiche strutturali e tessiturali non ostili
- R — in buone condizioni di conservazione e/o disposizione favorevole delle tessiture rispetto al pendio
- Rs — in buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
- Rf — in scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio

Movimenti franosi:

- ciglio di frana attiva
- ciglio di frana quiescente
- area interessata da movimenti gravitativi lenti superficiali: soliflusso, reptazione, creep
- cono detritico pedemontano attivi

depositi alluvionali:

- am — mobili, attuali
- ar — terrazzati recenti
- aa — terrazzati antichi

forme d'erosione:

- erosione concentrata di fondo
- erosione spondale
- ruscellamento diffuso

elementi morfologici:

- scarpata fino a 5 metri di altezza
- scarpata fino a 10 metri di altezza
- scarpata oltre 10 metri di altezza
- radici di terrazzo

forme antropiche:

- discarica
- cava attiva sotterranea

LEGENDA FASCE ESONDABILI

- Fascia A - tempo di ritorno ≤ 50 anni
- Fascia B - tempo di ritorno ≤ 200 anni
- Fascia C - tempo di ritorno ≤ 500 anni
- Alveo del Torrente Lavagna


LEGENDA

VINCOLO IDROGEOLOGICO

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI

PROVINCIA DI GENOVA



P.U.C.

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 36/97)

DESCRIZIONE FONDATIVA
Caratteri fisici e paesistici dei siti

Tav. n. **8A**

Oggetto della tavola:

ZONE PERCORSE DA INCENDI E DEGRADO AMBIENTALE SU CTR

Scala 1:10.000

Gruppo di lavoro:

Arch. Giuseppe Galasso (resp.)
Arch. Matteo Garibaldi
Arch. Nicla Lagomarsino
Arch. Luciano Magni
Arch. Stefania Parodetto
Geol. Barbara Musante
Geol. Giovanni Rizzi
Agr. Fabio Palazzo
Avv. Ardo Arzeni

Dott. Arch. GIUSEPPE GALASSO N° 853 SEZIONE A

Il Sig. Sindaco:
Giovanni Solari

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Marco Romaggi

Il Segretario Comunale:
Dott. Piero Lari

data:

Adozione con Delib. di C.C.: