COMUNE di ALTARE

PROVINCIA di SAVONA

ANALISI DELLE ATTREZZATURE & DEGLI SPAZI COLLETTIVI

VERDE PUBBLICO

DENOMINAZIONE : **R. DICCHEBUONO**

UBICAZIONE : Viale De Caroli

ZONA da PRG : B1

SUPERFICIE: m² 900

S6 04 SCHEDA

USO

- (●) Verde pubblico attrezzato
- ( ) Verde pubblico non attrezzato
- ( ) Aree e spazi pubblici pedonali

GESTIONE DEL SERVIZIO

- (●) Pubblica
- ( ) Privata convenzionata
- ( ) Privata

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- (●) Alberatura d'alto fusto
- (●) Irrigazione
- (●) Panchine
- (●) Giochi per bambini
- (●) Punto idrico potabile
- ( ) Attrezzature sportive
- (●) Suolo a prato
- ( ) Suolo a terra battuta
- ( ) Suolo asfaltato
- ( ) Suolo pavimentato
- ( ) Recinzione

DOTAZIONI DELLE PERTINENZE

- ( ) Parcheggio
- n° ..... Stalli
- (●) Pedonale

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

- (●) Percorsi pedonali in sede protetta
- ( ) Percorsi ciclabili in sede protetta
- (●) Fermate del trasporto pubblico (vedi NOTE)
- (●) Parcheggi
- B Veicolare

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- ( ) Prossimità di aree verdi o attrezzate
- ( ) Prossimità della rete commerciale
- (●) Prossimità di altri servizi
- (●) Arredo urbano
- O Compatibilità con le funzioni al contorno
- B Salubrità del sito

Individuazione del servizio : veduta



CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ

- n° 2 Sezione / Corsie
- (●) Aiuole
- ( ) Marciapiede
- (●) Illuminazione

PRESENZA DI DETRATTORI

- ( ) Strade ad intenso traffico
- ( ) Linee ferroviarie
- ( ) Impianti industriali
- ( ) Elettrodotti o centraline
- ( ) Antenne telefoniche / Ripetitori
- ( ) Siti inquinanti

NOTE :

• CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ
Fermata del trasporto pubblico:
– distanza lineare dalla fermata ≈ m 50
– tipologia trasporto : Autobus

LEGENDA

Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Pessimo
O	B	D	S	I	P

Si / Presente	No / Assente
(●)	( )

FONTE DATI : Ufficio Tecnico

Individuazione del servizio : ortofotocarta - scala 1:2000



Individuazione del servizio : estratto cartografia di PRG - scala 1:5000

