COMUNE di ALTARE

PROVINCIA di SAVONA

ANALISI DELLE ATTREZZATURE & DEGLI SPAZI COLLETTIVI

VERDE PUBBLICO

DENOMINAZIONE : **ISOLA GRANDE**

UBICAZIONE : Viale De Caroli

ZONA da PRG : F2

SUPERFICIE: m² 12.000

USO

- (●) Verde pubblico attrezzato
- ( ) Verde pubblico non attrezzato
- ( ) Aree e spazi pubblici pedonali

GESTIONE DEL SERVIZIO

- (●) Pubblica
- ( ) Privata convenzionata
- ( ) Privata

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- (●) Alberatura d'alto fusto
- (●) Irrigazione
- (●) Panchine
- (●) Giochi per bambini
- (●) Punto idrico potabile
- ( ) Attrezzature sportive
- (●) Suolo a prato
- (●) Suolo a terra battuta
- ( ) Suolo asfaltato
- ( ) Suolo pavimentato
- (●) Recinzione

DOTAZIONI DELLE PERTINENZE

- ( ) Parcheggio
- n° ..... Stalli
- ( ) Pedonale

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

- ( ) Percorsi pedonali in sede protetta
- ( ) Percorsi ciclabili in sede protetta
- (●) Fermate del trasporto pubblico (vedi NOTE)
- ( ) Parcheggi
- B Veicolare

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- ( ) Prossimità di aree verdi o attrezzate
- ( ) Prossimità della rete commerciale
- ( ) Prossimità di altri servizi
- (●) Arredo urbano
- O Compatibilità con le funzioni al contorno
- B Salubrità del sito

Individuazione del servizio : veduta



CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ

n° 2 Sezione / Corsie

- ( ) Aiuole
- ( ) Marciapiede
- (●) Illuminazione

PRESENZA DI DETRATTORI

- (●) Strade ad intenso traffico
- ( ) Linee ferroviarie
- (●) Impianti industriali
- ( ) Elettrodotti o centraline
- ( ) Antenne telefoniche / Ripetitori
- ( ) Siti inquinanti

NOTE :

• CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ
Fermata del trasporto pubblico:
– distanza lineare dalla fermata ≈ m 50
– tipologia trasporto : Autobus

LEGENDA

O	B	D	S	I	P
Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Pessimo

(●) Si / Presente ( ) No / Assente

FONTE DATI : Ufficio Tecnico

Individuazione del servizio : ortofotocarta - scala 1:2000



Individuazione del servizio : estratto cartografia di PRG - scala 1:5000

