


Roccia affiorante e subaffiorante con coperture detritiche discontinue fino a 1 metro di spessore

- Roccia subaffiorante con caratteristiche strutturali e tessiturali non visibili
- In buone condizioni di conservazione e con strutture indifferenti rispetto al pendio
- In buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
- In scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio

Depositi alluvionali

- am - Mobili attuali
- ar - Terrazzati recenti
- aa - Terrazzati antichi

Coperture detritiche e coltri

- (dt) Coperture detritiche superiori a 3 m - (dm) Depositi morenici
- (c) Coperture detritiche e depositi eluvio colluviali da 1 a 3 metri
- (cf) Coperture detritiche e depositi eluvio colluviali da 1 a 3 metri fini

Frane attive

- CL - Frana per crollo o ribaltamento
- FC - Frana complessa
- SC - Frana per scorrimento o scivolamento
- DF - Frana per colamento Debris Flow
- FD - Area franosita diffusa

Frane quiescenti

- DF
- FC
- SC
- FD
- SCr - Frana per scorrimento o scivolamento rotazionale

Frane inattive, relitte o stabilizzate

- FC
- SC

Cigli di frana

- Attiva
- Quiescente
- Frana non cartografabile

Conoidi detritiche ed alluvionali

Rotture di pendio

- Scarpata fino a 5 m di H
- Scarpata fino a 10 m di H
- Scarpata oltre 10 m di H

Elementi morfologici

- Orlo terrazzo fluviale
- Radice di terrazzo

Forme di erosione

- Forme di erosione
- Forme di erosione spondale

Forme antropiche

- Cave a cielo aperto attive

Ruscellamento diffuso

COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI

PROVINCIA DI GENOVA

PIANO URBANISTICO COMUNALE



TAV. GEO 02_B

CARTA GEOMORFOLOGICA

SCALA 1:5.000

0 250 500
metri

***RESGEO** Studio Associato di Geologia*
Dott. Geol. RIZZI - Dott.sa Geol. MUSANTE

UFFICIO TECNICO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	DATA	REV
			03/2019	01